

Reklamace jako běžná součást stavební zakázky

Na každé dokončené stavbě dochází v rámci každodenního provozu k opravám, které jsou postupně reklamovány ze strany objednatele a vyřizovány dodavatelem. Jde o běžný stav, kdy jsou reklamovány doslova drobnosti a v rámci záruční lhůty jsou požadovány veškeré možné opravy.

Pro ilustraci uvádíme seznam závad dotyčného úseku D47, jak byly objednatelem stavby předloženy. Z nich je patrné, že 10 % závad je uznaných a jsou v řešení; 20 % je sporných a probíhá dohádovací řízení; 70 % vzniklo až po začátku provozování dálnice a nepředstavují vady díla.

2.3 Závady vybraných objektů trasy

EUROVIA OSTRAVA - SEKTOR MOSTY
 EUROVIA OSTRAVA - SEKTOR OSTRAVA
 EUROVIA HEŘEC KRÁLOV
 EUROVIA BEVNICE
 A B VOZOVKA EUROVIA ZÁVOD 3 - PRAHA

Č. závady	Staničení provozní (staničení stavební)	Popis závady	Ilustrační foto
CU 001	353,185-361,725 (147,677 - 155,140)	Po délce úseku dálnice jsou místy utažené šrouby na přechodových kusech svodidel mezi betonovými a ocelovými svodidly	CU 001a, CU 001b

Č. závady	Staničení provozní	Staničení stavební	Polovina dálnice (L / P)	Označení závady	Popis závady	Číslo fotografií	Datum pořízení fotografie
001	361,697	155,112	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP	001	4.8.2010
002	361,615	155,030	L		Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - SDP	002	4.8.2010
003	361,586	155,001	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP	003	4.8.2010
004	361,566	154,981	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP	004	4.8.2010
005	361,550	154,965	L	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek cca 20 m	005	4.8.2010
006	361,500	154,915	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	006	4.8.2010
007	361,500	154,915	L		Erozní rýha u sloupku SDZ provozního staničení 361,5	007	4.8.2010
008	361,480	154,895	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	008	4.8.2010
009	361,390	154,805	L		SOS hláska - prasklý roh u spodní hrany betonového svodidla, odlišný povrch svodidla	009a, 009b	4.8.2010
010	361,390	154,805	L		SOS hláska - trhliny v betonovém chodníku	010	4.8.2010
011	361,200	154,615	L		Naplavenina na vozovce - vyplavuje se zemina z mezisvodidlové části SDP	011	4.8.2010
012	360,760	154,175	L		Erozní rýha ve svahu zemního tělesa dálnice	012	5.8.2010
013	360,690	154,105	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	013	5.8.2010
014	360,685	154,100	L		Betonové svodidlo - trhliny ve svodidle - SDP	014	5.8.2010
015	360,650	154,065	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	015	5.8.2010
016	360,595	154,010	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	016	5.8.2010
017	360,410	153,825	L		Betonové svodidlo - lokální porucha na svodidle - SDP	017	5.8.2010
018	360,375	153,790	L		Betonové svodidlo - trhliny v horní hraně - více míst po délce svodidla	018	5.8.2010
019	360,365	153,780	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	019	5.8.2010
020	360,340	153,755	L		Prasklý roh betonové patky sloupu veřejného osvětlení	020	5.8.2010
021	360,290	153,705	L		Štěrbínový žlab - trhliny	021	5.8.2010
022	360,286	153,701	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	022	5.8.2010
023	360,280	153,695	L		Štěrbínový žlab - trhliny	023	5.8.2010
024	360,100	153,515	L		Retenční příkop - trhliny kolem drážky na stavidla	024	5.8.2010
025	360,100	153,515	L		Retenční příkop - vymleté spáry kamenné dlažby	025	5.8.2010
026	360,080	153,495	L		Trhliny v betonovém portále dopravního značení	026a, 026b	5.8.2010
027	360,070	153,485	L		Betonové svodidlo - trhliny ve spodní hraně - SDP	027	5.8.2010
028	359,940	153,355	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	028	5.8.2010
029	359,890	153,305	L		Betonové svodidlo - trhliny kolem vnitřní hrany svodidla - SDP	029	5.8.2010
030	359,780	153,195	L		SOS hláska - trhliny v betonovém chodníku	030	5.8.2010
031	359,720	153,135	L		"Curb-king" - trhliny kolem vpusti	031	5.8.2010
032	359,170	152,585	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	032	5.8.2010
033	359,000	152,415	L		Betonové svodidlo - prasklý spodní roh - SDP	033	5.8.2010
034	359,000	152,415	L		Vegetace - uschlé stromky "solitéry"	034	5.8.2010
035	358,920	152,335	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	035	5.8.2010
036	358,710	152,125	L		Porucha svahu - díra	036	6.8.2010
037	358,402	151,817	L		Betonový chodník u PHS - trhliny - více míst po délce chodníku	037	6.8.2010
038	358,380	151,795	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	038	6.8.2010
039	358,350	151,765	L		Betonový chodník u PHS - trhliny u patky sloupu veřejného osvětlení - více míst, resp. u každého sloupu veřejného osvětlení	039	6.8.2010
040	358,310	151,725	L		PHS - trhliny v soklu	040	6.8.2010
041	358,279	151,694	L		PHS - trhliny v prahu u únikového východu, obě strany - tato porucha se vyskytuje u více únikových východů	041	6.8.2010
042	358,250	151,665	L		PHS - trhliny v soklu - více míst	042	6.8.2010
043	358,142	151,557	L		PHS - vodorovné trhliny po výšce sloupu - více míst po délce PHS	043a, 043b	6.8.2010
044	358,090	151,505	L		Betonový chodník - trhliny poblíž obou konců ocelových svodidel	044	6.8.2010
045	357,934	151,349	L		PHS - poškozená spodní hrana panelu - ze zadní strany PHS	045	6.8.2010
046	357,836	151,251	L		PHS - trhliny v soklu průhledné PHS - ze zadní strany PHS - více míst	046	6.8.2010

047	357,830	151,245	L		"Curb-king" - trhlina	047	6.8.2010
048	357,820	151,235	L	B	PHS - vypadlé svislé těsnění průhledné PHS	048	6.8.2010
049	357,800	151,215	L		"Curb-king" - lokální porucha - SDP	049	6.8.2010
050	357,760	151,175	L		Betonový chodník u PHS - porucha zálivky spáry mezi AB vozovkou a betonovým chodníkem	050	6.8.2010
051	357,760	151,175	L		Betonový chodník u PHS - trhlina	051	6.8.2010
052	357,757	151,172	L		"Curb-king" - lokální porucha - SDP	052	6.8.2010
053	357,750	151,165	L		PHS - trhlina v kamenné dlažbě za PHS u únikového východu	053	6.8.2010
054	357,750	151,165	L		SDZ "Únikový východ vpravo" - rezavé šrouby	054	6.8.2010
055	357,740	151,155	L		PHS - odloupenutá fólie na panelu průhledné PHS - více míst	055	6.8.2010
056	357,675	151,090	L	B	VDZ - chybí profilovaný vodící proužek cca 3 m	056	6.8.2010
057	357,670	151,085	L		Betonový chodník u PHS - trhlina	057	6.8.2010
058	357,650	151,065	L		PHS - trhlina v soklu u sloupu - více míst na úseku 357,5 - 357,7 km provozního staničení	058	6.8.2010
059	357,645	151,060	L		Betonový chodník - trhlina v rohu u štěrbinového žlabu	059	6.8.2010
060	357,610	151,025	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	060	6.8.2010
061	357,610	151,025	L		PHS - porucha panelu - ze zadní strany PHS	061	6.8.2010
062	357,500	150,915	L		Betonový chodník u PHS - neutěsněná spára mezi PHS a betonovým chodníkem	062	6.8.2010
063	357,500	150,915	L		Propustek - trhlina v kamenné dlažbě	063	6.8.2010
064	357,470	150,885	L		Jádrový vývrt - trhlina ve výplni - odstavný pruh	064	9.8.2010
065	357,335	150,750	L	B	VDZ - chybí mezi připojovacím pruhem a pomalým pruhem dálnice	065	9.8.2010
066	357,130	150,545	L		Sesuv svahu	066	9.8.2010
067	357,000	150,415	L		"Curb-king" - trhlina	067	9.8.2010
068	356,990	150,405	L		"Curb-king" - trhlina	068	9.8.2010
069	356,960	150,375	L		"Curb-king" - trhlina kolem vpusti	069	9.8.2010
070	356,950	150,365	L		"Curb-king" - trhlina - více míst	070	9.8.2010
071	356,920	150,335	L		Betonové svodidlo - prasklé rohy - SDP	071	9.8.2010
072	356,920	150,335	L	B	VDZ - špatná kvalita	072	9.8.2010
073	356,110	149,525	L		SOS hláska - trhlina v betonovém chodníku	073	10.8.2010
074	356,110	149,525	L		Štěrbinový žlab - trhlina - více míst	074	10.8.2010
075	356,050	149,465	L		Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - více míst po délce svodidla	075	10.8.2010
076	356,020	149,435	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	076	10.8.2010
077	355,980	149,395	L		Obslužný chodníček u svodidel - trhlina	077	10.8.2010
078	355,950	149,365	L		"Curb-king" - trhlina - SDP	078	10.8.2010
079	355,780	149,195	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	079	10.8.2010
080	355,680	149,095	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	080	10.8.2010
081	355,605	149,020	L		Jádrový vývrt - nedostatečná výplň	081	10.8.2010
082	355,580	148,995	L		"Curb-king" - prasklá hrana - SDP	082	10.8.2010
083	355,520	148,935	L		"Curb-king" - prasklá hrana - SDP	083	10.8.2010
084	355,470	148,885	L		Betonové svodidlo - trhlina	084	10.8.2010
085	355,460	148,875	L		Betonové svodidlo - povrchové vady	085	10.8.2010
086	355,190	148,605	L		Obslužný chodníček u svodidel - trhlina	086	10.8.2010
087	355,175	148,590	L		Betonové svodidlo - poškozené	087	10.8.2010
088	355,170	148,585	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	088	10.8.2010
089	355,150	148,565	L		Štěrbinový žlab - trhlina	089	10.8.2010
090	355,120	148,535	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	090	10.8.2010
091	355,120	148,535	L	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	091	10.8.2010
092	355,112	148,527	L		Štěrbinový žlab - trhlina	092	10.8.2010
093	354,900	148,315	L	B	VDZ - oloupané neprofilované značení stínícího klínu	093	11.8.2010
094	354,800	148,215	L		PHS - odloupenutá fólie na panelu průhledné PHS	094	10.8.2010
095	354,780	148,195	L		SDZ "Únikový východ vpravo" - rezavé šrouby	095	10.8.2010
096	354,770	148,185	L	B	VDZ - chybí profilovaný vodící proužek cca 20 m	096	10.8.2010
097	354,740	148,155	L		PHS - trhlina v betonovém soklu	097	10.8.2010
098	354,740	148,155	L		Retenční příkop - vymleté spáry kamenné dlažby	098	10.8.2010
099	354,730	148,145	L	B	VDZ - chybí profilovaný vodící proužek cca 10m	099	10.8.2010
100	354,730	148,145	L		Betonový chodník u PHS - trhlina	100	10.8.2010
101	354,728	148,143	L		Betonové svodidlo - prasklý roh	101	10.8.2010
102	354,720	148,135	L		Trhlina v betonovém svodidle	102a, 102b	10.8.2010
103	354,715	148,130	L		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	103	10.8.2010
104	354,715	148,130	L		Trhlina v betonovém soklu PHS u sloupu	104	10.8.2010
105	354,700	148,115	L		Betonové svodidlo - špatně upevněný kryt (chybí)	105	10.8.2010
106	354,670	148,085	L	B	VDZ - chybí profilovaný vodící proužek cca 100m	106	10.8.2010

107	354,650	148,065	L	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	107	10.8.2010
108	354,631	148,046	L	*	Betonové svodidlo - lokální porucha	108	10.8.2010
109	354,630	148,045	L	*	Betonové svodidlo - špatně upevněný kryt (chybí) - více míst	109	10.8.2010
110	354,620	148,035	L	*	Betonové svodidlo - prasklý spodní roh	110	10.8.2010
111	354,600	148,015	L		PHS - trhlina na panelu - ze zadní strany PHS	111	10.8.2010
112	354,585	148,000	L	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	112	11.8.2010
113	354,580	147,995	L		PHS - odloupnutá fólie na panelu průhledné PHS	113	10.8.2010
114	354,480	147,895	L		Trhlina v betonovém panelu opěrné zdi "rampy 3" (MUK Rudná) nad odvodňovací rourou	114	11.8.2010
115	354,310	147,725	L	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek cca 3 m	115	11.8.2010
116	354,220	147,635	L		SOS hláska - trhlina v betonovém chodníku	116	11.8.2010
117	354,180	147,595	L	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	117	11.8.2010
118	353,880	147,295	L		Trhlina v betonové patce sloupu veřejného osvětlení	118	11.8.2010
119	353,870	147,285	L		"Curb-king" - trhlina	119	11.8.2010
120	353,790	147,205	L		PHS - uvolněný panel průhledné PHS - více míst po délce PHS	120	11.8.2010
121	353,660	147,075	L		PHS - oloupaná fólie na panelu průhledné PHS	121	11.8.2010
122	353,600	147,015	L		PHS - trhlina v betonovém soklu průhledné PHS - více míst	122	11.8.2010
123	353,280	146,695	L		PHS - povrchové vady betonového soklu průhledné PHS - více míst	123	11.8.2010
124	353,250	146,665	L		Chybějící zemina kolem příkopu pod mostem D1-433 (pokles, eroze)	124	11.8.2010
125	353,220	146,635	L		PHS - chybí svislé těsnění - ze zadní strany PHS	125	11.8.2010
126	353,190	146,605	L		PHS - poškozený sloup poblíž únikového východu - ze zadní strany PHS	126	11.8.2010
127	353,185	146,600	L		PHS - vypadává vodorovné těsnění - ze zadní strany PHS - více míst po délce PHS	127	11.8.2010

501	353,200	146,615	P		Opěrná zeď - trhlina v betonovém panelu	501	11.8.2010
502	353,490	146,905	P		Přídlažba příkopu - chybějící tvárnice, eroze přilehlého terénu	502	11.8.2010
503	353,860	147,275	P	B	VDZ - oloupané neprofilované značení stínícího klínu	503	11.8.2010
504	353,880	147,295	P		"Curb-king" - trhlina - SDP	504	11.8.2010
505	354,010	147,425	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek cca 8 m	505	11.8.2010
506	354,020	147,435	P	*	Betonové svodidlo - trhlina v čele svodidla v SDP u přechodové oblasti svodidel z betonových na ocelové	506	11.8.2010
507	354,020	147,435	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	507	11.8.2010
508	354,050	147,465	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vnitřní vodící proužek cca 30 m	508	11.8.2010
509	354,095	147,510	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	509	11.8.2010
510	354,250	147,665	P		SOS hláska - trhlina v betonovém chodníku	510	11.8.2010
511	354,520	147,935	P		Příkop - trhlina v příkopové tvárnici	511	11.8.2010
512	354,600	148,015	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	512	10.8.2010
513	354,600	148,015	P		PHS - oloupaná fólie na průhledné PHS - více míst	513	10.8.2010
514	354,620	148,035	P	*	Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - více míst po délce svodidla	514	10.8.2010
515	354,620	148,035	P		PHS - porucha panelu - ze zadní strany PHS	515	10.8.2010
516	354,625	148,040	P		PHS - chybí svislé těsnění - více míst po délce PHS ze zadní strany	516	10.8.2010
517	354,630	148,045	P		Betonový chodník u PHS - trhlina	517	10.8.2010
518	354,630	148,045	P		PHS - prasklý roh panelu - ze zadní strany PHS - více míst po délce PHS	518	10.8.2010
519	354,630	148,045	P		PHS - vypadlé vodorovné těsnění	519	10.8.2010
520	354,630	148,045	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek cca 200 m	520	10.8.2010
521	354,656	148,071	P	*	Betonové svodidlo - trhlina kolem kapsy (schůdku) u únikového východu	521	10.8.2010
522	354,665	148,080	P		PHS - trhlina v soklu - ze zadní strany PHS - více míst	522	10.8.2010
523	354,670	148,085	P		PHS - poškozený panel - ze zadní strany PHS - více míst	523	10.8.2010
524	354,740	148,155	P		PHS - trhlina ve vybořeném spodním panelu - ze zadní strany PHS	524a, 524b	10.8.2010
525	354,770	148,185	P	*	Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - více míst po délce svodidla	525	10.8.2010
526	354,780	148,195	P		PHS - vypadlé vodorovné těsnění průhledné PHS - ze zadní strany PHS	526	10.8.2010
527	354,800	148,215	P		PHS - oloupaná fólie na průhledné PHS - více míst	527	10.8.2010
528	354,800	148,215	P	B	PHS - vypadlé svislé těsnění průhledné PHS - více míst	528	10.8.2010
529	354,800	148,215	P		PHS - rezavé šrouby u ocelového sloupu průhledné PHS	529	10.8.2010
530	354,830	148,245	P	*	Betonové svodidlo - trhlina kolem kapsy (schůdku) u únikového východu	530a, 530b	10.8.2010
531	354,850	148,265	P	*	Betonové svodidlo - chybí kryt spojů - více míst	531	10.8.2010
532	354,885	148,300	P		Štěrbínový žlab - trhlina	532	10.8.2010
533	354,890	148,305	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek - cca 300m	533	10.8.2010
534	354,930	148,345	P	*	Betonové svodidlo - trhlina na horní hraně u spojů, chybí kryt spojů, povrchové vady svodidla - více míst	534	10.8.2010
535	354,940	148,355	P		PHS - vypadlé vodorovné těsnění	535	10.8.2010
536	354,950	148,365	P	*	Betonové svodidlo - povrchové vady - více míst po délce svodidla	536	10.8.2010
537	354,950	148,365	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	537	10.8.2010
538	354,990	148,405	P	*	Betonové svodidlo - trhlina kolem kapsy (schůdku) u únikového východu	538	10.8.2010

539	354,990	148,405	P		SDZ "Únikový východ vpravo" - rezavé šrouby	539	10.8.2010
540	354,995	148,410	P		Betonový chodník u PHS - trhliny v kolem patky sloupu veřejného osvětlení	540	10.8.2010
541	355,025	148,440	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	541	10.8.2010
542	355,030	148,445	P		Porucha betonu patky sloupu veřejného osvětlení	542	10.8.2010
543	355,050	148,465	P		Štěrbínový žlab - trhlina	543	10.8.2010
544	355,060	148,475	P		PHS - porušený panel - ze zadní strany PHS - více míst	544a, 544b	10.8.2010
545	355,070	148,485	P		Betonový chodník u PHS - trhlina	545	10.8.2010
546	355,070	148,485	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	546	10.8.2010
547	✓ 355,080	148,495	P	*	Betonové svodidlo - povrchové vady, štěrbinový žlab - povrchové vady	547	10.8.2010
548	355,090	148,505	P		Porucha betonu patky sloupu veřejného osvětlení	548	10.8.2010
549	355,090	148,505	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	549	10.8.2010
550	355,100	148,515	P		Chybí značka provozního staničení	550	10.8.2010
551	355,130	148,545	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	551	10.8.2010
552	✓ 355,150	148,565	P	*	Betonové svodidlo - trhlina - SDP	552	10.8.2010
553	✓ 355,210	148,625	P	*	Betonové svodidlo - povrchové vady - SDP - více míst	553	10.8.2010
554	✓ 355,380	148,795	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	554	10.8.2010
555	✓ 355,460	148,875	P	*	Betonové svodidlo - trhlina na horní hraně - více míst	555	10.8.2010
556	✓ 355,750	149,165	P	*	Betonové svodidlo - porušené	556	10.8.2010
557	✓ 355,757	149,172	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	557	10.8.2010
558	✓ 355,770	149,185	P	*	Betonové svodidlo - trhlina u spodní hrany - více míst	558	10.8.2010
559	✓ 355,792	149,207	P	*	Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana	559	10.8.2010
560	355,830	149,245	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	560	10.8.2010
561	✓ 355,930	149,345	P	*	Betonové svodidlo - porušené	561	9.8.2010
562	355,930	149,345	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	562	9.8.2010
563	356,000	149,415	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vodící proužek	563	9.8.2010
564	✓ 356,070	149,485	P	*	Betonové svodidlo - uvolněný kryt spojů svodidel	564	9.8.2010
565	✓ 356,087	149,502	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	565	9.8.2010
566	356,150	149,565	P		SOS hláska - trhliny v betonovém chodníku kolem hlásky	566	9.8.2010
567	356,190	149,605	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	567	9.8.2010
568	356,920	150,335	P		Vyplavování zeminy z násypu mezi odbočovací větví křižovatky a trasou dálnice	568	9.8.2010
569	356,930	150,345	P	B	VDZ - chybí mezi odpojovacím pruhem a pomalým pruhem dálnice	569	9.8.2010
570	356,950	150,365	P		Vyplavování zeminy mezi svodidly	570a, 570b	9.8.2010
571	356,980	150,395	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	571	9.8.2010
572	✓ 357,000	150,415	P	*	Betonové svodidlo - prasklé čelo svodidla - v přechodové oblasti svodidel z betonových na ocelové	572	9.8.2010
573	357,070	150,485	P		Jádrový vývrt - nedostatečná výplň	573	9.8.2010
574	357,085	150,500	P		Ulomená značka stavebního staničení na svodidle ve SDP	574	9.8.2010
575	357,100	150,515	P		Ulomená značka provozního staničení na svodidle ve SDP	575	9.8.2010
576	357,105	150,520	P		Obslužný chodníček u svodidel - trhliny - více míst	576	9.8.2010
577	357,110	150,525	P	B	VDZ - oloupaný profilovaný vnitřní vodící proužek	577	9.8.2010
578	357,120	150,535	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	578	9.8.2010
579	357,250	150,665	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	579	9.8.2010
580	✓ 357,270	150,685	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	580	9.8.2010
581	✓ 357,340	150,755	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	581	9.8.2010
582	✓ 357,350	150,765	P	*	Betonové svodidlo - povrchové vady - více míst po délce svodidla	582	9.8.2010
583	357,350	150,765	P		Štěrbínový žlab - trhlina - více míst po délce betonového svodidla	583	9.8.2010
584	357,480	150,895	P	B	VDZ - chybí mezi připojovacím pruhem a pomalým pruhem dálnice	584	9.8.2010
585	357,550	150,965	P		"Curb-king" - trhlina	585	9.8.2010
586	✓ 357,550	150,965	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	586	9.8.2010
587	357,596	151,011	P		Nedosypané bezprostřední okolí příkopu	587	9.8.2010
588	357,600	151,015	P	B	Vymletý svah kolem retenčního příkopu	588a, 588b	9.8.2010
589	✓ 357,620	151,035	P	*	Betonové svodidlo - povrchové vady - více míst	589	9.8.2010
590	357,630	151,045	P		"Curb-king" - trhlina	590	9.8.2010
591	357,680	151,095	P		Vegetace - uschlé stromky "solitéry"	591	9.8.2010
592	357,690	151,105	P		"Curb-king" - trhliny kolem vpusti	592	9.8.2010
593	✓ 357,780	151,195	P		SOS hláska - trhlina v "Curb-kingu", trhlina v kamenné dlažbě	593a, 593b	9.8.2010
594	✓ 357,810	151,225	P	*	Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	594	9.8.2010
595	357,870	151,285	P		"Curb-king" - trhliny - více míst	595	9.8.2010
596	358,090	151,505	P		SOS hláska - trhlina v betonovém chodníku	596	9.8.2010
597	358,090	151,505	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka - poblíž SOS hlásky	597	9.8.2010
598	358,160	151,575	P		Erozní rýha kolem patky sloupu veřejného osvětlení	598	9.8.2010

599	358,160	151,575	P		Propustek - trhlina v římse nad propustkem	599	9.8.2010
600	358,200	151,615	P		Retenční příkop - trhlina v zadržovacím zařízení	600	9.8.2010
601	358,340	151,755	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	601	9.8.2010
602	358,384	151,799	P		"Curb-king" - trhlina - více míst na délce cca 30 m	602	9.8.2010
603	358,385	151,800	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	603	9.8.2010
604	358,485	151,900	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	604	9.8.2010
605	358,590	152,005	P	B	Směrový sloupek - vypadlá odrazka	605	9.8.2010
606	358,630	152,045	P		"Curb-king" - trhlina kolem vpusti - více míst	606	9.8.2010
607	358,720	152,135	P		Zvětralý povrch betonové patky sloupu veřejného osvětlení	607	9.8.2010
608	✓ 358,855	152,270	P		Betonové svodidlo - prasklý roh - SDP - více míst po délce svodidla	608	5.8.2010
609	✓ 358,860	152,275	P		Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - SDP - více míst po délce svodidla	609	5.8.2010
610	358,880	152,295	P		"Curb-king" - trhlina	610	5.8.2010
611	358,975	152,390	P		"Curb-king" - trhlina kolem vpusti	611	5.8.2010
612	359,125	152,540	P		Porucha povrchu betonové patky sloupu veřejného osvětlení	612	5.8.2010
613	359,140	152,555	P		"Curb-king" - trhlina	613	5.8.2010
614	✓ 359,170	152,585	P		"Curb-king" - trhlina kolem vpusti	614	5.8.2010
615	359,300	152,715	P		Ulomená značka provozního staničení na svodidle ve SDP 359,3	615	5.8.2010
616	359,600	153,015	P		Ulomená značka provozního staničení na svodidle ve SDP 359,6	616	5.8.2010
617	359,650	153,065	P		"Curb-king" - trhlina	617	5.8.2010
618	359,680	153,095	P		Rezavé šrouby u zábradelního svodidla	618	5.8.2010
619	359,680	153,095	P		Chybí odrazka na směrovém sloupku	619	5.8.2010
620	359,720	153,135	P		Kamenná dlažba - trhlina	620	5.8.2010
621	359,720	153,135	P		Obslužný chodník u ocelových svodidel - porucha povrchu	621	5.8.2010
622	359,770	153,185	P		SOS hláska - trhlina v betonovém chodníku	622	5.8.2010
623	✓ 359,840	153,255	P		Příkop v patě svahu - příkopové tvárnice vysoko nad terénem (chybějící zemina, pokles, nebo eroze)	623a, 623b, 623c	5.8.2010
624	✓ 359,850	153,265	P		Betonové svodidlo - porušený povrch - SDP	624	5.8.2010
625	✓ 359,870	153,285	P		Betonové svodidlo - trhlina u spodní hrany - SDP	625	5.8.2010
626	✓ 360,350	153,765	P		Betonové svodidlo - trhlina kolem spoje svodidel, špatně upevněný kryt (chybí) - více míst po délce svodidla	626	5.8.2010
627	✓ 360,390	153,805	P		Betonové svodidlo - prasklý roh - více míst po délce svodidla	627	5.8.2010
628	360,445	153,860	P		"Curb-king" - trhlina - SDP	628	5.8.2010
629	✓ 360,480	153,895	P		Betonové svodidlo - špatně upevněné kryty spojů (chybí) - více míst po délce svodidla	629	5.8.2010
630	360,550	153,965	P		SDZ provozního staničení 360,550 - rezavé šrouby, prasklý sloupek	630a, 630b	5.8.2010
631	360,620	154,035	P		Příkop - trhlina v příkopové tvárnici	631	5.8.2010
632	360,645	154,060	P		Trhlina v betonové patce sloupu veřejného osvětlení	632	5.8.2010
633	✓ 360,850	154,265	P		Betonové svodidlo - prasklá spodní hrana - SDP - více míst po délce svodidla	633	4.8.2010
634	361,180	154,595	P		Trhlina v betonové patce sloupu veřejného osvětlení	634	4.8.2010
635	361,500	154,915	P		Rezavé šrouby u sloupu veřejného osvětlení	635	4.8.2010
636	361,520	154,935	P		Trhlina v betonové patce sloupu veřejného osvětlení	636	4.8.2010
637	✓ 361,650	155,065	P		Betonové svodidlo - porušený povrch - SDP	637	4.8.2010

MÚK Rudná

Rondel

MUK 001	0,600
MUK 002	1,000
MUK 003	1,020

	Jádrový vývrt - nedostatečná výplň	MUK 001	7.9.2010
	Vymletá krajnice, pokleslá - úsek 1,0 - 1,25 km provozního staničení	MUK 002	7.9.2010
	Vymletá krajnice u mostu, pokleslá	MUK 003	7.9.2010

Rampa 3

MUK 004	0,380
---------	-------

	Erozní rýha - 2 místa	MUK 004a, MUK 004b	7.9.2010
--	-----------------------	--------------------	----------

Rampa 4

MUK 005	0,002
MUK 006	0,050
MUK 007	0,055
MUK 008	0,120
MUK 009	0,180
MUK 010	0,200
MUK 011	0,220

	"Curb-king" - trhlina	MUK 005	7.9.2010
	Jádrový vývrt - nedostatečná výplň	MUK 006	7.9.2010
	Betonový chodník u PHS - trhlina	MUK 007	7.9.2010
	PHS - trhlina v betonovém soklu	MUK 008	7.9.2010
	Betonový chodník u PHS - trhlina - více míst	MUK 009	7.9.2010
B	PHS - vypadlé svislé těsnění průhledné PHS	MUK 010	7.9.2010
B	PHS - vypadlé svislé těsnění průhledné PHS - více míst	MUK 011	7.9.2010