



## **Dopis ŘSD z listopadu 2011 – urgency údajných vad**

Jedinou oficiální informací o údajných dalších vadách na D 47, kterou má EUROVIA CS k 21. listopadu 2011 k dispozici, je dopis ŘSD z 10. listopadu 2011. V něm je velmi vágním způsobem formulována urgency již dříve reklamovaných vad a jejich příčin, stejně jako formulace údajných nově zjištěných vad.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EUROVIA CS, a.s.  
Odštěpný závod oblast Morava  
Závod Ostrava  
Starobělská 3040/56  
704 16 Ostrava-Zábřeh

V Praze dne 10.11.2011  
Č.j.:25144/11-10500

Věc: **Urgence a oznámení nových vad díla** stavby dálnice D4708 Ostrava, Rudná-Hrušov (ISPROFIN 3272421011),

Urgujeme u Vás jako u nástupnické organizace společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava a jako u společnosti, která je přímým nástupcem dalšího účastníka sdružení Staveb silnic a železnic a.s., Národní 10, Praha 1 odstranění již dříve reklamovaných vad a jejich příčin (viz náš poslední dopis ze dne 27.10.2011, č.j. 20612/11-10500) na stavbě „*Dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná-Hrušov, 2.stavba, km 146,600 – 153,054*“.

Ke dříve uplatňovaným vadám doplňujeme další vady zjištěné v poslední době a to chybné provedení konstrukčních vrstev násypů v km 150,3 – 151,2 zjištěné z provedených vrtných průzkumných prací. Konkrétně se jedná o neshodné materiály a chybnou polohu konstrukčních vrstev.

S pozdravem

Ing. René Poruba  
pověřen řízením

